

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по
Хорольскому муниципальному
району департамента труда и
социального развития
Приморского края

 С.В.Зозуля

«03» декабря 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края. Хоккейная площадка.
- 1.2. Адрес объекта с. Хороль, ул. Ленинская, 76
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: – нет.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 2100 кв.м.
- 1.4. Год постройки - 2003 г, дата последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего и капитального - 2030 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края, (МБУ ДО «ДЮСШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Хороль, ул. Первомайская, 4А
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Хорольского муниципального района Приморского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: с. Хороль, ул. Ленинская, 51,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дополнительное образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
массовое катание: все возрастные категории.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по
Хорольскому муниципальному
району департамента труда и
социального развития
Приморского края

_____ С.В.Зозуля

« ____ » _____ 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края. Хоккейная площадка.
- 1.2. Адрес объекта с. Хороль, ул. Ленинская, 76
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: – нет.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 2100 кв.м.
- 1.4. Год постройки - 2003 г, дата последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего и капитального - 2030 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края, (МБУ ДО «ДЮСШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Хороль, ул. Первомайская, 4А
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Хорольского муниципального района Приморского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: с. Хороль, ул. Ленинская, 51,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дополнительное образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
массовое катание: все возрастные категории.

прокат коньков: все возрастные категории.
 формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания дополнительных образовательных программ;

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения детей в возрасте от 6 до 18 лет и взрослого населения.
 адаптация обучающихся к жизни в обществе;

организация спортивно-массовой работы с учащимися, пропаганда здорового образа жизни;
 организация внеклассных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

противодействие проявлением политического и религиозного экстремизма в молодежной среде;

физическое и эстетическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни.

2.3 Форма оказания услуг: физкультурно-массовые мероприятия

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К,Г,У,О,С.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №1 (Южная – ст. Хорольск) остановка «Дом культуры»; такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Дом культуры» – 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) – не более 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки – да.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути – нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

- «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
 «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
 «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;
 «ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У), ДУ-И (О) ВНД (С,К)
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ВНД (К,С), ДУ-И (О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(К,Г,О,У), ДУ-И(С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (О) ВНД (С,К) в связи с тем, что необходимо новое строительство помещения для раздевалок с соблюдением всех норм и требований к инвалидам и МГН, а так же новых туалетной и душевой комнат, устройство пешеходных путей и тактильных средств на них, а так же систем информации, устройство сидячих мест. Выделение парковочных мест.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Новое строительство
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Новое строительство
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Новое строительство
5	Санитарно-гигиенические помещения	Новое строительство
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, новое строительство

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2030 год

в рамках исполнения плана текущего и капитального ремонта помещений

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
Доступность объекта для получения услуг для инвалидов (У,Г), частичная доступность для инвалидов (О,К,С)

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) - ДП-И (У,Г), ДЧ-И (О,К,С)

4.4. Для принятия решения требуется:

Согласование с вышестоящей организацией, с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края,
Доступная среда, учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 10 » октября 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № _1_ от « 10 » октября 2018 г.

3. Решения
комиссии _____

от « ____ » _____ 2018

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДЮСШ


_____ А.В. Галкин

« 03 » сентября 2018 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края. Хоккейная площадка.
- 1.2. Адрес объекта с. Хороль, ул. Ленинская, 76
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: – нет.
 - влечение прилегающего земельного участка (да, нет) - 2100 кв.м.
- 1.4. Год постройки - 2003 г, дата последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего и капитального - 2030 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края, (МБУ ДО «ДЮСШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Хороль, ул. Первомайская, 4А
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Хорольского муниципального района Приморского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: с. Хороль, ул. Ленинская, 51,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дополнительное образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
- массовое катание: все возрастные категории.
 - прокат коньков: все возрастные категории.
 - формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания дополнительных образовательных программ;

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения детей в возрасте от 6 до 18 лет и взрослого населения.

адаптация обучающихся к жизни в обществе;

организация спортивно-массовой работы с учащимися, пропаганда здорового образа жизни;

организация внеклассных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

противодействие проявлением политического и религиозного экстремизма в молодежной среде;

физическое и эстетическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни.

2.3 Форма оказания услуг: физкультурно-массовые мероприятия

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К,Г,О,У,С.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №1 (Южная – ст. Хорольск) остановка «Дом культуры»; такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Дом культуры» – 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) – не более 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки – да.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути – нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске – нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

(формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Новое строительство
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Новое строительство
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Новое строительство
5	Санитарно-гигиенические помещения	Новое строительство
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, новое строительство

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____
 Галкин Александр Владимирович, директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
 Хорольского муниципального района Приморского края.
 Тел. (факс): 8(42347)21-4-07
 E-mail: sport_school-2011@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по
Хорольскому муниципальному
району департамента труда и
социального развития
Приморского края

 С.В.Зозуля

«03» сентября 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края. Хоккейная площадка.
- 1.2. Адрес объекта с. Хороль, ул. Ленинская, 76
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: – нет.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 2100 кв.м.
- 1.4. Год постройки - 2003 г, дата последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего и капитального - 2030 год
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края, (МБУ ДО «ДЮСШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Хороль, ул. Первомайская, 4А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дополнительное образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
массовое катание: все возрастные категории.
прокат коньков: все возрастные категории.
формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания дополнительных образовательных программ;
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения детей в возрасте от 6 до 18 лет и взрослого населения.
адаптация обучающихся к жизни в обществе;
организация спортивно-массовой работы с учащимися, пропаганда здорового образа жизни;
организация внеклассных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

противодействие проявлением политического и религиозного экстремизма в молодежной среде;
 физическое и эстетическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни.

2.3 Форма оказания услуг: физкультурно-массовые мероприятия

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К,Г,О,У,С.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут №1 (Южная – ст. Хорольск) остановка «Дом культуры»; такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Дом культуры» – 200 м

3.2.2 время движения (пешком) – не более 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№/№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У), ДУ-И (О) ВНД (С,К,)		1 - 4
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ВНД (К,С), ДУ-И (О)		5 - 6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(К,Г,О,У), ДУ-И(С)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (О), ВНД (С,К) в связи с тем, что необходимо новое строительство помещения для раздевалок с соблюдением всех норм и требований к инвалидам и МГН, а так же новых туалетной и душевой комнат, устройство пешеходных путей и тактильных средств на них, а так же систем информации. Выделение парковочных мест.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Новое строительство
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Новое строительство
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Новое строительство
5	Санитарно-гигиенические помещения	Новое строительство
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, новое строительство

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2030 год.

в рамках исполнения: плана текущего и капитального ремонта помещений

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-И (У.Г), ДЧ-И (О,К,С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (У.Г), ДЧ-И (О,К,С)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при Губернаторе Приморского края
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Вход (входы) на объект | на 1 л. |
| 3. Пути движения на объекте | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 6 шт.

Руководитель рабочей группы:

Директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Хорольского муниципального района
Приморского края


_____ А.В. Галкин

Члены рабочей группы:

Высший инспектор отделения учёта выплат и реализации
Социальных программ отдела по Хорольскому
муниципальному району департамента труда и
социального развития Приморского края


_____ И.К. Шумал

В том числе:

Представители общественных организаций
инвалидов:

Председатель общества инвалидов
Хорольского муниципального района


_____ В.И. Еханов

Представители организации, расположенной
на объекте:

Администратор ЦТ ГТО


_____ П.В. Леоненко

Тренер-преподаватель


_____ Э.А. Головатый

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Хоккейная площадкас. Хороль, ул. Ленинская, 76

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-2	Ширина входа 0,77 м. Порог высотой 0,25 м.	Все	Расширение прохода и удаление порога	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	Отсутствуют и тактильные средства на поверхности пешеходных путей, отсутствует предупредительная информация о препятствии	С	Нанесение тактильных средств и предупредительной информации	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		4	Отсутствуют парковочные места	Все	Выделение парковочного места для инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа) Количество мест для транспорта инвалидов:			

				(на открытых индивидуальных автостоянках) - не менее 10% (но не менее одного места). Ширина входа не менее – 0,9 м. порог высотой не более – 0,025 м.			
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(Г,У) ДУ-И(О) ВНД(С,К,)		1 - 4	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо проведение работ по расширению прохода и удалению порога, устройство пешеходных путей, нанесение тактильных средств и предупредительной информации, выделение парковочного места для инвалидов

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Хоккейная площадка
с. Хороль, ул. Ленинская, 76

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет						
2.4	Дверь (входная)	нет						
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**Хоккейная площадкас. Хороль, ул. Ленинская, 76

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, зал)	нет						
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания, в том числе эвакуационные				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Хоккейная площадка
с. Хороль, ул. Ленинская, 76
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Форма обслуживания раздевалок	нет					Новое строительство	
4.2	Хоккейная площадка			2,5,6	Перепады высот при выходе на лёд составляют 0,2-0,3 м.		Из-за специфики заливки уменьшение перепадов высоты невозможно. Устройство каких-либо спусков или настилов повлечёт увеличение травматизма.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуально-го обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне	Рельефные информирующие обозначения помещений рядом с дверью (на высоте от 1,4 - 1,75м), места для хранения кресел-колясок; индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (площадь каждая не менее 4 кв. м); - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; Пороги отсутствуют либо высотой не более 0,025 м.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
форма обслуживания раздевалок;	ДП-И (Г,У), ДУ (О), ВНД (К,С)		5-6	Новое строительство

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо новое строительство раздевалок с соблюдением всех требований к инвалидам и МГН с максимально возможным уменьшением перепадов высот.

Фото 5



Фото 6



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант Ш – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 2018 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Хоккейная площадка
с. Хороль, ул. Ленинская, 76
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет				все	Строительство нового с соблюдением требований к инвалидам и МГН	КР
5.2	Душевая/ванная комната	нет				все	Строительство новой с соблюдением требований к инвалидам и МГН	КР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Туалетная комната: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>Душевая: не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней</p> <p>Параметры душевых: - 1,8 на 1,8 м (закрытые); - 1,2 на 0,9 м (открытые, со сквозным проходом, полудуши), Установка рельефных информирующих обозначений помещений рядом с дверью (на высоте от 1,4 - 1,75м), крючков, поручней.</p>		все	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Новое строительство

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо строительство новой туалетной и душевой комнат с соблюдением установленных для всех категорий инвалидов и МГН норм и требований.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 2018 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Хоккейная площадка
с. Хороль, ул. Ленинская, 76
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				У,К,О,Г	Установка визуальных средств	ТР
6.2	Акустические средства	нет				С	Установка акустических средств	ТР
6.3	Тактильные средства	нет				С	Нанесение тактильных средств	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги.	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Установка новых средств информации

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходима установка визуальных, акустических и тактильных средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения.